

最多一天11起车祸 这段刚修

6.5公里省级公路20多天里发生交通事故45起 交警认为是施工不当造成

在江苏省靖江市的红光镇，有一条名为S336的省级公路从镇中经过，在经过该镇的6.5公里路面上，自今年10月7日至31日的20多天里，共发生交通事故45起，其中重大事故1起，死亡2人，一般事故44起，重伤5人，轻伤14人，最多时，一天发生交通事故11起。过往司机及周边群众无不谈路色变……



修理厂内来不及修理的车辆

蹊跷 | 车祸多发生在雨天

这段从镇中经过的公路，按交通部语称为：S336省道靖江红光段211KM至217.5KM路段，开工于2002年。

该公路投入运营后，由于老化，路面出现裂缝、下陷等病害，严重影响交通。根据省交通厅有关精神，泰州市公路管理处于2007年10月2日起，对该路段进行半封闭养护施工，到10月7日，施工结束。但就在施工结束的当天，该路段共发生交通事故11起，其中10起单方事故，一起三车连撞事故，所幸无人死亡。那一天，天下着小雨。

“车祸都是在雨天发生”。11月13日下午，记者来到靖江市交警大队采访时，该大队综合科科长朱金荣向记者介绍，从10月7日起，一到下雨天，这段路就会发生交通事故，整个10月份，该路段共发生交通事故45起，全部都在雨天。记者问为何雨天就会发

亲历 | 小心翼翼还是撞车了

35岁的马建国是泰兴市汽车运输总公司78分公司的一名客车司机，他每天的工作就是驾驶他的牌照为苏MJ2581的大型客车，上午8点从泰州出发，一个多小时到达目的地无锡后，于上午9：40又载着旅客从无锡出发，周而复始。这样，S336省道便成了他的必经之路，他在这条路上已经跑了一年多了。2007年10月31日上午8时许，马建国和往常一样，发动了他那辆载着旅客的苏MJ2581从泰州车站出发了。上午8点左右，他驾驶的客车到达了红光镇区域—S336省道212KM+100M路段。往常到达这个地点时间一般是8：20左右，那天，由于天下雨，车开得很慢，他就比往常慢了10多分钟。

“这段路整改之前，凸凹不平，但行车还算正常，自打10月7日以后再经过此地，车就变得难开不可避免。生车祸，朱科长说，那是因为公路管理处在整改时，没有把坏了的路面铲掉重铺，只是原路面上铺了一层改性沥青，导致路面摩擦系数减小，这样极易造成车辆打滑翻车，遇到雨天，发生车祸也就不可避免。为了尽快扼制这种局面，10月10日，靖江市交警大队将事故原因以书面形式向靖江市安全生产监督管理局作了汇报。靖江市安全生产监督管理局立即会同靖江市交警大队、靖江市公路管理处，对该路段施工单位—泰州市公路管理处，提出口头整改意见，要求施工方采取果断措施，并彻底清除道路交通安全隐患，但未果。在接下来的几个雨夜里，该路段又发生了几起交通事故，而最为严重的要数10月31日这一天，该路段共发生车祸6起，造成两人死亡，两人重伤。



该路段一端竖起的警示牌

观察 | 百米之内翻车痕迹有三处

11月13日下午，记者在知情人的带领下，来到S336红光段这条“事故之路”实地察看。站在这段刚整改不久的路面上，一眼望去，只见路面油光光亮。

顺着公路一侧由北向南往前走，不到百米路段，记者就看到三处明显翻车的痕迹，翻车处的路沟里到处都是破碎的玻璃；路边被车撞倒的树，还未来得及清理。

村民们告诉记者，他们这个村叫新南村。自打这段路修好后，一到雨天他们就不敢出门，更不敢往马路上走，因为路面太滑了，发生车祸太多了，随时都会有车从路中冲出来，他们村支书的房子离路面比较近，结果在一个雨天被一辆货车撞倒了半边墙，前几天才修好。

随后，记者又来到了附近的“新世纪”汽车修理厂，据说该修理厂是相关部门指定的事故车辆修理处。走进修理厂，只见停车场内停满了各种各样的事故车，马建国被撞坏的那辆苏MJ2581大型客车也停放在此，虽然停进来半月有余，但还是没



该路段一端竖起的警示牌

好的路 咋这么恐怖

摩擦系数降低所致 公路管理部门说是采用了新工艺需边运行边测试



推土车在碾压路面

调查 | 联合报告没有“下文”

10月31日，靖江市交警大队又会同靖江市安监局，向他们各自的上级单位，泰州市交警支队和泰州市安全生产监督管理局，打了一个“关于请求对S336省道靖江红光段路面严重安全隐患给予整改”的联合报告。

11月14日上午，记者就联合报告一事，来到泰州市交警支队。该交警支队的张副支队长在接受记者采访时说，支队对联合报告的内容十分重视，当天就派人到泰州市公路管理处反映了情况。

泰州市安全生产监督管理局相关人士则表示，局领导也早就做出了批示，让事故科的人去处理，只是事故科的科

回复 | 采用了公路养护新工艺

11月15日上午，在泰州市交通局，泰州市公路管理处周副处长，向记者养护科科长长接受了记者的采访。

周副处长首先向记者介绍了S336省道红光段，因为路面老化出现病害，为防止病害进一步扩大，公路部门决定对该路段进行一次全面养护。经研究决定，此次养护施工，他们采用一种较以往不同的公路养护新工艺—LTC沥青再生剂。

公路养护科科长介绍，该段公路的建设单位是靖江

措施 | 碾压路面增加摩擦系数

针对该路段一天发生10几起交通事故的事实，王科长解释说，他们在该路段的两端都插了限速40公里的警示牌，他们试过了，只要把车速控制在每小时40公里内，即使是雨天，也应该不会发生交通事故，而发生事故的车辆，多半是超速行驶所致。

王科长说，他们已决定用履带式推土机在路面上碾压，通过履带碾压的痕迹来增加路面摩擦系数，并说这套方案下午就会实施。

专家 | 不测试先通车不妥

车祸频发，是不是路面采用沥青再生剂施工后摩擦系数减小所致，昨天，原沪宁高速扩建工程总指挥华斌表示，没有人测试过，这个不好妄自评断。不过，他告诉记者，任何一条路施工后开通，都要测试摩擦系数，达标后才可以通过车。

“因为这是新工艺，因为在使用这项新工艺之前，我们就知道它在短期内摩擦系数跟不上，所以需要边运行，边测试。”王科长表示，施工结束后没有进行安全系数测试，而是边通车，边测试。

是否可行，朱科长说，那是糊弄人的，因为他们一开始就没有把坏掉的路面层铲掉，只是在上面洒了一层沥青，“要真正清除路面安全隐患，除非铲掉重做。”朱科长说。

就在记者离开靖江的当天晚上，天又下起了雨。当晚，该路段又发生了三起车祸，第二天白天又发生了两起，这个数字，较10月份的雨天相比，车祸数量明显下降。对此，靖江交警大队中队长的朱警官说，这主要是他们严防死守的结果。

南京市市政工程管理处道路施工的专家张工表示，采用沥青再生剂工艺，一般都是将先刮下来的沥青废料通过添加剂分离沥青和石料加以重复运用，因此在石料的级配控制上不可能做得很好，这对于摩擦系数控制会带来隐患。因此大规模使用前一定要通过试验，测试有关数据，确定最佳用量，施工结束后，不进行安全系数测试，而是边通车，边测试，这也与产品注意事项的要求相违背。

快报记者 鲍铭东 毛丽萍

宏图三胞山西路旗舰店 12月1日重装开业惠卖8天

我市第一个真正意义上的无干扰、无偏向导购的IT自营连锁卖场将于本周六在我市山西路经济圈正式亮相。同时，全城笔记本电脑、台式电脑等IT消费商品也将迎来一次不小的销售高潮。为庆祝宏图三胞山西路卖场重装盛典，宏图三胞南京其余6家门店将在开业当天联动启动岁末市场，劲献岁末IT消费狂澜。

山西路卖场 周六重装盛典

重装升级之后的宏图三胞山西路卖场充分融合了“家”的设计元素，是我市第一个真正意义上的无干扰、无偏向导购的IT自营连锁卖场，店内整体布局舒展力求给每一位步入宏图三胞卖场的顾客带来美感

和愉悦感。以紧凑而丰富的货品品类吸引顾客，以科学合理的卖场布局方便顾客选购。

该负责人表示，此次山西路卖场的升级改造，继续保留了像“鲜榨PC”专业级流水线以及消费者自主选购等宏图三胞专属特点外，围绕构建无干扰、无偏向导购的连锁店面，在售

前、售中、售后诸多环节展开了一连串的联动服务。消费者在购物前，可以拨打10106699全国客户服务热线进行产品性能、活动介绍等方面的咨询，购买环节可以得到宏图三胞现场顾问专家的无偏向专业导购，售后可以获得宏图三胞专业服务机构“红快服务”所提供的全国全程快速联保增

值服务。**全场商品热力出击 超值惊喜实惠不断**山西路重装开业，Intel、AMD、HP、Apple、东芝、SONY、佳能、联想、华硕、海尔、TCL、诺基亚、摩托罗拉等各大品牌厂家将联合展开价格直降、联动服务、综合促销、

Acer 推荐使用正版Windows Vista® Home Premium

Aspire 4720ZG -3A0512C

- 英特尔® 奔腾® 双核处理器 T2130
- 英特尔® PRO/无线3945ABG
- 英特尔® 945PM 高速芯片组
- 预装简体中文正版Windows Vista® Home Basic
- ATI Mobility Radeon™ HD 2400 XT 独立显示芯片组，128MB GDDR2独立显存
- 512MB DDR2 内存，120GB硬盘
- 14.1英寸WXGA丽镜宽屏
- COMBO光驱

¥5,999

Aspire 4720G 采用英特尔® 迅驰® 双核处理器技术

Aspire 4710G -410128W

- 英特尔® 酷睿™ 双核处理器 T2130
- 英特尔® PRO/无线3945ABG
- 英特尔® 945PM 高速芯片组
- 预装简体中文正版Windows Vista® Home Basic
- ATI Mobility Radeon™ HD 2400 XT 独立显示芯片组
- 128MB GDDR2独立显存
- 1GB DDR2 内存，160GB硬盘
- 14.1英寸WXGA丽镜宽屏
- DVD-SuperMulti刻录光驱
- 超薄30万像素摄像头

¥7,199

TravelMate 4320 -101018M

- 英特尔® 酷睿™ 双核处理器 E4700
- 英特尔® 酷睿™ 2 双核处理器 T2130
- 英特尔® PRO/无线3945ABG
- 英特尔® 945PM 高速芯片组
- 预装简体中文正版Windows Vista® Home Basic
- ATI Mobility Radeon™ HD 2400 XT 独立显示芯片组
- DVD-SuperMulti刻录光驱
- 超薄30万像素摄像头
- 5合1读卡器

¥5,099

Aspire 4720G -3A0512C

- 英特尔® 酷睿™ 双核处理器 T2130
- 英特尔® PRO/无线3945ABG
- 英特尔® 945PM 高速芯片组
- 预装简体中文正版Windows Vista® Home Basic
- ATI Mobility Radeon™ HD 2400 XT 独立显示芯片组
- 128MB GDDR2独立显存
- 512MB DDR2 内存，120GB硬盘
- 14.1英寸WXGA丽镜宽屏
- DVD-SuperMulti刻录光驱
- 超薄30万像素摄像头

¥7,699

苏宁电器 江苏省苏宁卖场 400-8365365 苏州苏创 苏州华纳 富锦25号 0512-65158661

江苏宏图三胞 江苏省苏宁卖场 025-86884719 南京八坊 南京先锋广场旗舰店1806室 025-83693667

南京连南 华创数码广场1F2-3 025-83361598 南京银座 珠江路488号珠江城108室 025-83699202

南京汇洋 华创数码广场1F5 025-86871333 南京山明 南师八仙门数码城301室 0513-5110102

南京祥和 华创数码广场1F9 025-83372212 无锡白河 无锡数码港2楼137 0510-83409502

活动时间:即日起

天冷衣暖 5折分享

(部分商品除外)

精选特惠

- 劲草大衣2.6折
- 昕琢大衣3折
- 凯诗米淑女装3.5折
- 花花公子休闲西服4折
- 罗蒙全毛西服3折
- 海尔曼斯特惠毛衫2折起
- 沃佩柯特惠毛衫3折起
- 恒源祥毛衫3折起
- 工农兵特惠内衣40元/套

www.acer.com.cn

上海: 021-51178999 沈阳: 024-23860066 北京: 010-51555577 成都: 028-67206211

广州: 020-83968266 深圳: 021-83228777 西安: 029-88436261

Aspire 笔记本电脑搭配杜比环绕音效

湖南路商场

名品羽绒服震撼酬宾

雅鹿新款羽绒服 7折

特别推出:雅鹿特惠羽绒服99元/件

波司登新款羽绒服 8折

特别推出:波司登特惠羽绒服78元/件